

АКТ № 22
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Маринино
населенный пункт

"24" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Марининский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Маринино, ул. Гагарина, 4
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1991 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: I
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Рогулина Л.Р.

произвела проверку готовности Марининского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Игорь Владимирович Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

Алексей Сергеевич Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Галина Сергеевна Лоценова
(подпись) (Г.С. Лоценова)

АКТ № 23
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Байдово
населенный пункт

"24" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Байдовский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, п. Байдово, ул. Мира, 29-2
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1993 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Кирилина Е.П.

произвела проверку готовности Байдовского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) кровля удовлетворительное
 - б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
 - в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
 - г) проемы удовлетворительное
 - д) внутренние помещения удовлетворительное
 - е) подвальные и встроенные помещения _____
 - ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
 - з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
 - и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
 - к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
 - л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Автономное
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии _____

Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Лощенова
(подпись) (Г.С. Лощенова)

АКТ № 24
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Прудный
населенный пункт

"25" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Пруднинский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, п. Прудный, ул. Клубная, 2-1
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1993 г.
6. Материал стен: бетонный
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующая ФАП – Михневич Л.В.

произвела проверку готовности Пруднинского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) кровля удовлетворительное
 - б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
 - в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
 - г) проемы удовлетворительное
 - д) внутренние помещения удовлетворительное
 - е) подвальные и встроенные помещения _____
 - ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
 - з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
 - и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
 - к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
 - л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Печное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Г.С. Лощенова
(подпись) (Г.С. Лощенова)

АКТ № 25
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Б.Ирба
населенный пункт

"25" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Ирбинская Участковая Больница
2. Адрес: Курагинский район, п. Б. Ирба, ул. Ленина, 9 а
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1983 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: 3
8. Наличие подвала присутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Старшая медицинская сестра – Стеблянская В.А.

произвела проверку готовности Ирбинской УБ по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения удовлетворительное
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Лощенова (Г.С. Лощенова)
(подпись)

АКТ № 26
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Краснокаменск
населенный пункт

"25" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Краснокаменская Участковая Больница
2. Адрес: Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, 6
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1980 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность 3
8. Наличие подвала присутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Старшая медицинская сестра – Арапова Л.В.

произвела проверку готовности Краснокаменской УБ по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) кровля удовлетворительное
 - б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
 - в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
 - г) проемы удовлетворительное
 - д) внутренние помещения удовлетворительное
 - е) подвальные и встроенные помещения удовлетворительное
 - ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
 - з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
 - и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
 - к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
 - л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное
2. Обеспеченность:
 - а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
 - б) уборочным инвентарем Обеспечены
3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один
(подпись)

(И.В. Один)

Члены комиссии:

Шилин
(подпись)

(А.С. Шилин)

Лощенова
(подпись)

(Г.С. Лощенова)

АКТ № 27
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

г. Артемовск
населенный пункт

"25" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Артемовская амбулатория
2. Адрес: Курагинский район, г. Артемовск, ул. Ольховская, 87 а
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1984 г.
6. Материал стен: кирпич
7. Этажность: I
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая амбулаторией – Корчук А.В.

произвела проверку готовности Артемовской амбулатории по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения удовлетворительное
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один
(подпись)

(И.В. Один)

Члены комиссии:

Шилин
(подпись)

(А.С. Шилин)

Лоценова
(подпись)

(Г.С. Лоценова)

АКТ № 28
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Кошурниково
населенный пункт

"25" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Кошурниковская амбулатория
2. Адрес: Курагинский район, п. Кошурниково, ул. Центральная, 2 а
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: не известен
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: I
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующий амбулаторией – Левченко И.Н.

произвел проверку готовности Кошурниковской амбулатории по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения удовлетворительное
- ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись)

(И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись)

(А.С. Шилин)

Г.С. Лоценова
(подпись)

(Г.С. Лоценова)

АКТ № 29
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Щетинкино
населенный пункт

"25" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Щетинкинский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Щетинкино, ул. Лесная, 10-2
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1960 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. санитарка – Скоринова В.Н.

произвела проверку готовности Щетинкинского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Печное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Лоценова (Г.С. Лоценова)
(подпись)

АКТ № 30
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Кордово
населенный пункт

"25" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Кордовский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Кордово, ул. Гагарина, 84
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2019 г.
6. Материал стен: сендвич - панели
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующая ФАП – Смаль Н.А.

произвела проверку готовности Кордовский ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Электроотопление
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Лощенова
(подпись) (Г.С. Лощенова)

АКТ № 31
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Красный Кордон
населенный пункт

"26" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Краснокордонский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, п. Красный Кордон, ул. Железнодорожников, 9
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2004 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: I
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Анисимова Е.В.

произвела проверку готовности Краснокордонского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Печное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Г.С. Лоценова
(подпись) (Г.С. Лоценова)

АКТ № 32
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Журавлево
населенный пункт

"26" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Журавлевский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Журавлево, ул. Новая, 9-1
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1970 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. заведующая ФАП – Лалетина Л.А.

произвела проверку готовности Журавлевского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы _____
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Печное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Игорь Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Г.С. Лощенова
(подпись) (Г.С. Лощенова)

АКТ № 33
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Березовское
населенный пункт

"26" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Березовский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Березовское, ул. Степная, 22
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1980 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность: I
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Витовская О.В.

произвела проверку готовности Березовского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

А.С. Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Г.С. Лоценова (Г.С. Лоценова)
(подпись)

АКТ № 34
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Уральское
населенный пункт

"26" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Уральский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Уральское, ул. Молодежная, 2 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1988 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Пахарь Т.М.

произвела проверку готовности Уральского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Автономное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись)

(И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись)

(А.С. Шилин)

Г.С. Лощенова
(подпись)

(Г.С. Лощенова)

АКТ № 35
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Рошинский
населенный пункт

"30" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Рошинский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, п. Рошинский, ул. Мира, 65
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2021 г.
6. Материал стен: сендвич-панели
7. Этажность 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. заведующая ФАП – Никандрова Л.Н.

произвела проверку готовности Рошинского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы _____
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Печное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Г.С. Лоценова
(подпись) (Г.С. Лоценова)

АКТ № 36
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Подгорный
населенный пункт

"30" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Подгорновский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, п. Подгорный, ул. Тракторная, 11
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1972 г.
6. Материал стен: шлако – бетонный
7. Этажность 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Бирих Т.П.

произвела проверку готовности Подгорновского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы _____
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Автономное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии _____


(подпись)

(И.В. Один)

Члены комиссии: _____


(подпись)

(А.С. Шилин)


(подпись)

(Г.С. Лощенова)

АКТ № 37
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Бугуртак
населенный пункт

"30" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Бугуртакский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, п. Бугуртак, ул. Школьная, 7-2
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2020 г.
6. Материал стен: сендвич-панели
7. Этажность I
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Сахнова О.В.

произвела проверку готовности Бугуртакского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы _____
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Электроотопление
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены


Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии



(подпись)

(И.В. Один)

Члены комиссии:


(подпись)

(А.С. Шилин)


(подпись)

(Г.С. Лощенова)

АКТ № 38
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Имисское
населенный пункт

"30" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Имисский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Имисское, ул. Тракторная, 21
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1976 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: 2
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Баталова Л.А.

произвела проверку готовности Имисского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное


2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

 (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

 (А.С. Шилин)
(подпись)

 (Г.С. Лощенова)
(подпись)

АКТ № 39
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Тюхтята
населенный пункт

"30" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Тюхтятский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Тюхтята, ул. Центральная, 42
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2019 г.
6. Материал стен: сендвич - панели
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Мелкоян С.А.

произвела проверку готовности Тюхтятского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Электроотопление
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Игорь Один
(подпись)

(И.В. Один)

Члены комиссии:

Алексей Шилин
(подпись)

(А.С. Шилин)

Галина Лощенова
(подпись)

(Г.С. Лощенова)

АКТ № 40
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Можарка
населенный пункт

"30" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Можарский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Можарка, ул. Зеленая, 2 А – 2
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1989 г.
6. Материал стен: железобетонные панели
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Полячкова М.В.

произвела проверку готовности Можарского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное


2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены


Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

 (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

 (А.С. Шилин)
(подпись)

 (Г.С. Лощенова)
(подпись)

АКТ № 41
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Черемшанка
населенный пункт

"30" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Черемшанский центр ОВП
2. Адрес: Курагинский район, с. Черемшанка, ул. Садовая, 1А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1963 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующая ОВП – Крыж М.Г.

произвела проверку готовности Черемшанского центра ОВП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись)

(И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись)

(А.С. Шилин)

Г.С. Лоценова
(подпись)

(Г.С. Лоценова)

АКТ № 42
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Гуляевка
населенный пункт

"30" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Гуляевский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Гуляевка, ул. Мира, 21 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1980 г.
6. Материал стен: бетонное
7. Этажность 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Латышева Г.С.

произвела проверку готовности Гуляевского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы _____
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Печное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Г.С. Лощенова
(подпись) (Г.С. Лощенова)

АКТ № 43
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Петропавловка
населенный пункт

"30" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Петропавловский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Петропавловка, ул. Мира, 21 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2012 г.
6. Материал стен: металлических сварных блок – контейнеров
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Баяршина Н.Н.

произвела проверку готовности Петропавловского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля хорошее
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) хорошее
- в) фасад и наружные водостоки хорошее
- г) проемы хорошее
- д) внутренние помещения хорошее
- е) подвальные и встроенные помещения хорошее
- ж) отмстки и благоустройство хорошее
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные хорошее
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы хорошее
- к) электроснабжение и освещение хорошее
- л) оборудование, инженерные устройства хорошее

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Автономное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Г.С. Лощенова
(подпись) (Г.С. Лощенова)

АКТ № 1
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
о готовности к отопительному периоду

пгт Курагино
населенный пункт

"22" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Поликлиника на 600 посещений в смену
2. Адрес: Курагинский район, пгт Курагино, пер. Больничный, 1 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2016 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность 3
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заместитель главного врача по экономическим вопросам – Нуштаева В.К.
произвела проверку готовности Поликлиника на 600 посещений в смену,
по вышеуказанному адресу
к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Лощенова (Г.С. Лощенова)
(подпись)

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

АКТ № 2
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
о готовности к отопительному периоду

пгт Курагино
населенный пункт

"22" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Складское помещение
2. Адрес: Курагинский район, пгт Курагино, пер. Больничный, 1А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1970 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Кладовщик – Грачева О.А.

произвела проверку готовности Складского помещения

по вышеуказанному адресу

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Г.С. Лощенова (Г.С. Лощенова)
(подпись)

А.С. Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

АКТ № 3
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

пгт Курагино
населенный пункт

"22" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): архив
2. Адрес: Курагинский район, пгт Курагино, пер. Больничный, 1 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1973 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Архивариус – Карпенко В.П.

произвела проверку готовности архива по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Г.С. Лоценова
(подпись) (Г.С. Лоценова)

АКТ № 4
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

пгт Курагино
населенный пункт

"22" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Родильный дом
2. Адрес: Курагинский район, пгт Курагино, ул. Партизанская, 101 Г
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2005 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: 2
8. Наличие подвала присутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая родильного отделения – Менщикова Е.С.

произвела проверку готовности Родильного дома по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения удовлетворительное
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Лощенова (Г.С. Лощенова)
(подпись)

АКТ № 5
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

пгт Курагино
населенный пункт

"22" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Терапевтический корпус
2. Адрес: Курагинский район, пгт Курагино, пер. Больничный, 1 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1985 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: 3
8. Наличие подвала присутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заместитель главного врача по лечебной работе – Жаркова Н.Л.
произвела проверку готовности Терапевтического корпуса по вышеуказанному адресу
к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

- а) кровля не удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения удовлетворительное
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Г.С. Лощенова
(подпись) (Г.С. Лощенова)

АКТ № 6
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

пгт Курагино
населенный пункт

"22" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Хирургический корпус
2. Адрес: Курагинский район, пгт Курагино, пер. Больничный, 1 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1986 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: 3
8. Наличие подвала присутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующий хирургического отделения Меньщиков А.А.
произвел проверку готовности Хирургического корпуса по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения удовлетворительное
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Игорь Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Алексей Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Галина Лоценова (Г.С. Лоценова)
(подпись)

АКТ № 7
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

пгт Курагино
населенный пункт

"22" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Прачечная
2. Адрес: Курагинский район, пгт Курагино, пер. Больничный, 1 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1969 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. заведующая хозяйством – Грачева О.А.

произвела проверку готовности Прачечная по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы _____
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Игорь Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

Алексей Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Галина Лоценова
(подпись) (Г.С. Лоценова)

АКТ № 8
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

пгт Курагино
населенный пункт

"22" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Патологоанатомический корпус
2. Адрес: Курагинский район, пгт. Курагино, пер. Больничный, 1 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1997 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Зав. патологоанатомического отделения – Чапаев В.А.

произвела проверку готовности Патологоанатомический корпус по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) кровля удовлетворительное
 - б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
 - в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
 - г) проемы удовлетворительное
 - д) внутренние помещения удовлетворительное
 - е) подвальные и встроенные помещения _____
 - ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
 - з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
 - и) местное отопление, дымоходы, газоходы _____
 - к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
 - л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Игорь (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

А.С. Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Г.С. Лощенова (Г.С. Лощенова)
(подпись)

АКТ № 9
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

пгт Курагино
населенный пункт

"22" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Гараж (стояночный бокс)
2. Адрес: Курагинский район, пгт. Курагино, пер. Больничный, 1 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1969 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Начальник гаража – Масюк Д.А.

произвела проверку готовности Гараж по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы _____
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Лоценова (Г.С. Лоценова)
(подпись)

АКТ № 10
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

пгт Курагино
населенный пункт

"22" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Пищеблок
2. Адрес: Курагинский район, пгт. Курагино, пер. Больничный, 1 А
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1980 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Медицинская сестра диетическая – Ивкина А.А.

произвела проверку готовности Пищеблока по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное


2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

 (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

 (А.С. Шилин)
(подпись)

 (Г.С. Лощенова)
(подпись)

АКТ № 12
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Кочергино
населенный пункт

"23" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Кочергинский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Кочергино, ул. Ленина, 87а
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1985 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала: отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующая ФАП – Шмидт Л.В.

произвела проверку готовности Кочергинского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Автономное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Г.С. Лощенова
(подпись) (Г.С. Лощенова)

АКТ № 13
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Мурино
населенный пункт

"23" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Муринский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Мурино, ул. Карла – Маркса, 8
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1990 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующая ФАП – Кочергина Л.В.

произвела проверку готовности Муринского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) кровля удовлетворительное
 - б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
 - в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
 - г) проемы удовлетворительное
 - д) внутренние помещения удовлетворительное
 - е) подвальные и встроенные помещения _____
 - ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
 - з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
 - и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
 - к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
 - л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное
2. Обеспеченность:
 - а) топливом (запас в днях) Печное теплоснабжение
 - б) уборочным инвентарем Обеспечены
3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись)

(И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись)

(А.С. Шилин)

Г.С. Лоценова
(подпись)

(Г.С. Лоценова)

АКТ № 14
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Ойха
населенный пункт

"23" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Ойховский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с.Ойха, ул.Ключевая, 22
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1959 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующая ФАП –

произвела проверку готовности Ойховского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Печное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Лощенова (Г.С. Лощенова)
(подпись)

АКТ № 15
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Пойлово
населенный пункт

"23" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Пойловский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Пойлово, ул. Молодежная, 2
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2015 г.
6. Материал стен: металлических сварных блок – контейнеров
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Кочергина Ю.И.

произвела проверку готовности Пойловского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Автономное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

И.В. Один
(подпись) (И.В. Один)

Члены комиссии:

А.С. Шилин
(подпись) (А.С. Шилин)

Г.С. Лоценова
(подпись) (Г.С. Лоценова)

АКТ № 16
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Шалоболдино
населенный пункт

"23" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Шалоболдинский ФАП
2. Адрес: Курагинский район, с. Шалоболдино, ул. Советская, 11 а
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2012 г.
6. Материал стен: металлических сварных блок – контейнеров
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Бобылева Т.А.

произвела проверку готовности Шалоболдинский ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля хорошее
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) хорошее
- в) фасад и наружные водостоки хорошее
- г) проемы хорошее
- д) внутренние помещения хорошее
- е) подвальные и встроенные помещения хорошее
- ж) отмстки и благоустройство хорошее
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные хорошее
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы хорошее
- к) электроснабжение и освещение хорошее
- л) оборудование, инженерные устройства хорошее

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Автономное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены


Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии



(подпись)

(И.В. Один)

Члены комиссии:


(подпись)

(А.С. Шилин)


(подпись)

(Г.С. Лоценова)

АКТ № 17
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Алексеевка
населенный пункт

"24" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Алексеевский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Алексеевка, ул. Кооперативная, 35
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 2012 г.
6. Материал стен: металлических сварных блок – контейнеров
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующая ФАП – Кулясова Е.А.

произвела проверку готовности Алексеевского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля хорошее
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) хорошее
- в) фасад и наружные водостоки хорошее
- г) проемы хорошее
- д) внутренние помещения хорошее
- е) подвальные и встроенные помещения хорошее
- ж) отмстки и благоустройство хорошее
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные хорошее
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы хорошее
- к) электроснабжение и освещение хорошее
- л) оборудование, инженерные устройства хорошее

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Автономное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В.Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Лоценова (Г.С. Лоценова)
(подпись)

АКТ № 18
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Новопокровка
населенный пункт

"24" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Новопокровский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Новопокровка, ул. Ленина, 23
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1964 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Дармакова С.В.

произвела проверку готовности Новопокровского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Автономное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Лоценова (Г.С. Лоценова)
(подпись)

АКТ № 19
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Детлово
населенный пункт

"24" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Детловский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, п. Детлово, ул. Ленина, 32
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1972 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лоценова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующая ФАП – Свободина Н.А.

произвела проверку готовности Детловского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Лоценова (Г.С. Лоценова)
(подпись)

АКТ № 20
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

п. Тагашет
населенный пункт

"24" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Тагашетский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, п. Тагашет, ул. Ленина, 1
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1986 г.
6. Материал стен: деревянное
7. Этажность: 1
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители

1. Заведующая ФАП – Федорова Е.А.

произвела проверку готовности Тагашетского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Автономное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Лощенова (Г.С. Лощенова)
(подпись)

АКТ № 21
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к отопительному периоду)

с. Брагино
населенный пункт

"24" августа 2022 г.

1. Название здания (сооружения): Брагинский Фельдшерско – акушерский пункт
2. Адрес: Курагинский район, с. Брагино, ул. Центральная, 133
3. Владелец (балансодержатель) КГБУЗ «Курагинская РБ»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) нет
5. Год постройки: 1973 г.
6. Материал стен: кирпичное
7. Этажность: 2
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: начальник отдела по ХЧ – Один Игорь Владимирович

Члены комиссии:

1. Начальник отдела ГО и ЧС – Лощенова Галина Сергеевна
2. Инженер – Шилин Алексей Сергеевич

Представители:

1. Заведующая ФАП – Пшеницина Е.В.

произвела проверку готовности Брагинского ФАП по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительное
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) Центральное теплоснабжение
- б) уборочным инвентарем Обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий: Выполнены

Выводы и предложения: _____

Председатель комиссии

Один (И.В. Один)
(подпись)

Члены комиссии:

Шилин (А.С. Шилин)
(подпись)

Лощенова (Г.С. Лощенова)
(подпись)